

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni

OJ S 90/2021 10/05/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna

Adres pocztowy: ul. Marsa 110

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 04-470

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kinga CZERNIK

E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: <http://www.2rblog.wp.mil.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.2rblog.wp.mil.pl>

I.2. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy

I.3. Główny przedmiot działalności

Obrona

I.4. Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1. Opis

II.1.1. Nazwa

Usługa naprawy awaryjnej elementów DMO Regina

II.1.2. Rodzaj zamówienia i miejsce świadczenia lub realizacji

Usługi

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: W siedzibie użytkownika (jednostka wojskowa użytkująca sprzęt wojskowy) lub w uzasadnionych przypadkach poza nią.

Kod NUTS PL Polska

II.1.3. Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4. Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy awaryjnej elementów DMO Regina – roboczogodzina usługi naprawy awaryjnej elementów DMO Regina w roku: 2021, 2022, 2023.

II.1.5. Kody CPV

50841000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni

II.2. Całkowita końcowa wartość umowy/części

II.2.1. Całkowita końcowa wartość umowy/części

Wartość: 24 000 000,00 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/81/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie

Pilna konieczność wynikająca z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu: ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Zamówienie dotyczy usług badawczych lub rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/81/WE: nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawcę zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym: nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych /usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem elementów DMO Regina, tj. m.in. 155 mm samobieżnych haubic KRAB, wozów dowodzenia (WD, WDSz), wozów amunicyjnych (WA) oraz wozów remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE), opracowała instrukcję napraw zatwierdzoną przez Inspektorat Uzbrojenia. Ponadto opracowana przez firmę instrukcja napraw określa procedury diagnozowania i napraw, które są dopuszczone na poziomie 2, ograniczone one są do operacji, które mogą być przeprowadzone w warunkach polowych w przeciągu 8 lub mniejszej ilości godzin przy zatrudnieniu tylu specjalistów służb WRUE ilu może wspólnie pracować przy wykonaniu tego zadania. Żadna z pojedynczych napraw na poziomie 2 nie powinna zawierać prac, które w normalnych warunkach wykraczałyby poza 24 osobogodzinę. Większość napraw poziomu 2 trwa znacznie krócej. Powyższe oznacza, że

wszystkie naprawy powyżej 2 poziomu nie są przedmiotem instrukcji, a co za tym idzie nie stanowią własności MON, więc ich naprawa powinna być dokonywana bezpośrednio przez producenta, tj. Hutę Stalowa Wola S.A. Podkreślić należy, że do utrzymywania zdolności serwisowej oraz wykonywania napraw w okresie docelowej eksploatacji (tj. 30 lat od daty ostatniej dostawy) zobowiązuje Hutę Stalowa Wola S.A. umowa nr IU/171/VI-63/ZS/NEGZJW/DOS/Z/2016-2021/404 z dnia 14 grudnia 2016 r. na dostawę elementów składowych do czterech 155 mm dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „Regina”. Z umowy tej wynika, że dopiero w momencie podjęcia przez Wykonawcę decyzji o ostatecznym zakończeniu produkcji, dostaw lub serwisowania wyrobów objętych umową ma on obowiązek udzielania Zamawiającemu licencji niewyłącznej w zakresie produkcji, dostaw i serwisowania wyrobów z prawem do udzielania sublicencji obejmującej prawo do wykorzystania w kraju i za granicą – w zakresie DTPS, nie będącej własnością Skarbu Państwa – czyli w zakresie napraw powyżej poziomu 2 (§ 16 ust. 3 pkt 1 tej umowy). Zatem Zamawiający nie ma możliwości wykorzystania tej dokumentacji do wykonywania napraw wyrobu powyżej poziomu 2, jeżeli takiej zgody nie wyrazi Wykonawca, gdyż stanowi przedmiot praw majątkowych Wykonawcy oraz praw osobistych jego pracowników, którzy nie wyrazili zgody na wykorzystanie przysługujących im praw przez osoby trzecie. Dodatkowo, właścicielem dokumentacji konstrukcyjnej na nośniki do wozu amunicyjnego i WRUE oraz dokumentacji konstrukcyjnej na samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) w WRUE jest producent sprzętu. Do wykonywania napraw w zakresie platformy hakowej podlegającej WDT należy posiadać uprawnienia do wykonywania takich napraw wydane przez WDT. HSW S.A. posiada stosowne uprawnienia. Umowa na opracowanie instrukcji napraw przewidywała zakres napraw w warunkach polowych. Ponadto ww. dokumentacja, jako przedmiot prawa autorskiego, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa HSW S.A. i podlega ochronie na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiotowy SpW to sprzęt specjalistyczny, priorytetowo traktowany w Siłach Zbrojnych RP. Jego obsługiwanie powinno być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiednie możliwości technologiczne, specjalistyczną dokumentację naprawczą oraz odpowiednio przeszkolony personel techniczny, powinien posiadać dostęp do części zamiennych.

IV.2. Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1. Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2. Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3. Informacje administracyjne

IV.3.1. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

W/11/2021

IV.3.2. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 061-155941](#) z dnia 29.3.2021

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 97/01/5/2021

Część nr: 1

- Nazwa części: Usługa naprawy awaryjnej elementów DMO Regina

V.1.

Data zawarcia umowy

6.4.2021

V.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

V.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Państwo: Polska

V.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:

Wartość: 24 000 000,00 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 24 000 000,00 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5. Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: tak

Wartość lub procentowa część, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim:

Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2. Informacje dodatkowe

W sekcji V.2.1 Data decyzji o udzieleniu zamówienia w ogłoszeniu ex ante z 29.3.2021 – w wymaganym polu arkusz nie pozwalał wpisać daty późniejszej niż data aktualna, tj. data sporządzenia ogłoszenia, a ponadto data podjęcia decyzji co do udzielenia zamówienia nie była Zamawiającemu znana. Zamawiający w niniejszej sekcji podał datę sporządzenia ogłoszenia ex ante.

W sekcji V.2.4 Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) w ogłoszeniu ex ante z 29.3.2021 Zamawiający wpisał początkową i całkowitą wartość zamówienia/części/koncesji: 19 512 195,13 PLN. Winno być 19 512 195,12 PLN

Wartością maksymalną umowy w latach 2021–2023 jest wartość brutto 24 000 000,00 PLN, w tym:

— w roku 2021: wartość umowy brutto wynosi 8 000 000,00 PLN,

— w roku 2022: wartość umowy brutto wynosi 8 000 000,00 PLN,

— w roku 2023: wartość umowy brutto wynosi 8 000 000,00 PLN.

Wykonawca zaoferował:

— w roku 2021 cenę roboczogodziny usługi naprawy awaryjnej elementów DMO Regina: netto: 520,00 PLN, brutto: 639,60 PLN,

— w roku 2022 cenę roboczogodziny usługi naprawy awaryjnej elementów DMO Regina: netto: 540,00 PLN, brutto: 664,20 PLN,

— w roku 2023 cenę roboczogodziny usługi naprawy awaryjnej elementów DMO Regina:
netto: 565,00 PLN, brutto: 694,95 PLN.

VI.3. Procedury odwoławcze

VI.3.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: b
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Ekwador
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.3.2. Składanie odwołań

VI.3.3. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

5.5.2021