

612114-2026 - Rezultat

Polonia – Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid – Remont agregatów głębinowych - 2 sztuki agregatów głębinowych typu SU16-600/4+6H1147/820/2TS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

OJ S 171/2026 04/09/2026

Anunț de atribuire a contractului sau a concesiunii - regim standard
Servicii

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

E-mail: przetargi@srk.com.pl

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public

Activitatea autorității contractante: Afaceri economice

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Remont agregatów głębinowych - 2 sztuki agregatów głębinowych typu SU16-600 /4+6H1147/820/2TS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Descriere: Remont agregatów głębinowych - 2 sztuki agregatów głębinowych typu SU16-600 /4+6H1147/820/2TS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Identificatorul procedurii: 57c5c67e-58d8-482f-9c5b-4650ea961687

Identificator intern: ZP-CZOK-0083/26

Tip de procedură: Negociată fără publicarea unei proceduri concurențiale de ofertare

2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 50511100 Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid

2.1.2. Locul de executare

Adresă poștală: Strzelców Bytomskich 207

Localitate: Bytom

Cod poștal: 41-914

Subdiviziunea țării (NUTS): Bytomski (PL228)

Țara: Polonia

Informații suplimentare: Zamawiające przewiduje unieważnienie postępowania zgodnie z art. 257 Pzp

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: Remont agregatów głębinowych - 2 sztuki agregatów głębinowych typu SU16-600 /4+6H1147/820/2TS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Descriere: Remont agregatów głębinowych - 2 sztuki agregatów głębinowych typu SU16-600 /4+6H1147/820/2TS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Identificator intern: ZP-CZOK-0083/26

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 50511000 Servicii de reparare și de întreținere a pompelor

5.1.2. Locul de executare

Subdiviziunea țării (NUTS): Bytomski (PL228)

Țara: Polonia

5.1.6. Informații generale

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Descriere: Cena oferty

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (puncte, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: 1. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy Pzp.

6. Rezultate

Valoarea tuturor contractelor atribuite în această notificare: 659 049,16 EUR

Atribuire directă

:

Justificarea atribuirii directe: Contractul poate fi furnizat numai de un anumit operator economic, din cauza absenței concurenței din motive tehnice

Altă justificare: W styczniu oraz w lutym 2025 roku miały miejsce awarie dwóch agregatów zabudowanych w szybie Witold II. Agregaty zostały zdemontowane przez służby techniczne CZOK i w skutek stwierdzonych negatywnych wyników ich przeglądów technicznych przeprowadzonych na terenie pompowni, urządzenia przekazano Wykonawcy do naprawy w ramach udzielonej gwarancji. Demontaż, w celu określenia przyczyny usterki oraz zakresu

remontu agregatów, został przeprowadzony w serwisie producenta ANDRITZ RITZ w Austrii. Po szczegółowych oględzinach i analizie stwierdzonych uszkodzeń, producent stwierdził, iż uszkodzenia zostały spowodowane z przyczyn niezależnych od niego, w związku z czym naprawa nie zostanie przeprowadzona w ramach udzielonej gwarancji. Jako przyczynę stwierdzono występowanie w pompowanej wodzie znacznych ilości osadów charakteryzujących się wysoką ścieralnością elementów zestawu wirującego pompy oraz występowaniem wysokich stężeń związków chemicznych, które spowodowały ponadnormatywne zużycie wszystkich głównych części hydraulicznych oraz nośnych pomp. Z przeglądu i weryfikacji stanu technicznego producent sporządził dokumentację fotograficzną, obrazującą rozmiar powstałych uszkodzeń. Agregaty te do chwili obecnej znajdują się w serwisie producenta. Po zapoznaniu się z dokumentacją sporządzoną przez Producenta oraz przeprowadzonej analizie stwierdzonych uszkodzeń, służby Oddziału CZOK potwierdzają wnioski producenta mówiące, iż przyczyną awarii była zła jakość (nadmierna mineralizacja) pompowanych wód. Protokoły badania wód z pompowni Jan Kanty potwierdzają, iż zawartość związków chemicznych występująca obecnie w tej wodzie, w stosunku do zawartości w okresie badań przeprowadzonych na etapie projektowania pompowni zwiększyła się ponad dwukrotnie. Przedmiotowe agregaty głębinowe, oprócz gwarancji producenta, były również objęte umową ubezpieczeniową w zakresie awarii. Oddział CZOK, pomimo iż agregaty były objęte gwarancją, dokonał zgłoszenia wystąpienia awarii do towarzystwa ubezpieczeniowego, a stwierdzone uszkodzenia i ich przyczyny mieszczą się w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Powyższe daje możliwość sfinansowania naprawy przedmiotowych agregatów z polisy ubezpieczeniowej. Oddział CZOK nie posiada jednakże umowy serwisowej na naprawę aparatów głębinowych typu stosowanego w pompowni Jan Kanty, w związku z czym brak jest podstaw do zlecenia naprawy agregatów jakiegokolwiek podmiotowi. Według stanu obecnego, obydwa agregaty są przetransportowane do serwisu producenta, gdzie zostały zdemontowane na części, wyczyszczone, została przeprowadzona weryfikacja stanu technicznego oraz określony zakres rzeczowy prac i części koniecznych do wymiany, w celu przywrócenia stanu technicznego agregatów do pełnej sprawności. Producent poniósł z tego tytułu koszty. Zgodnie z treścią Art. 214., Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

6.1. Rezultate: identificator lot: LOT-0001

Statutul selecției câștigătorului: A fost selecționat cel puțin un câștigător.

6.1.2. Informații despre câștigători

Câștigător:

Denumire oficială: SMB Servis S.A.

Ofertă:

Identificatorul ofertei: Oferta nr 1

Identificatorul lotului sau al grupului de loturi: LOT-0001

Valoarea licitației: 2 304 466,88 PLN

Subcontractare: Nu

Informații referitoare la contract:

Identificatorul contractului: Umowa nr 1

Data la care a fost ales câștigătorul: 19/08/2026

Data încheierii contractului: 31/08/2026

6.1.4. Informații statistice

Oferte/ cereri de participare primite:

Tip de oferte primite: Oferte

Număr de oferte/cereri de participare primite: 1
Tip de oferte primite: Oferte depuse pe cale electronică
Număr de oferte/cereri de participare primite: 1
Tip de oferte primite: Oferte de la ofertanți cu dimensiuni micro, mici sau mijlocii
Număr de oferte/cereri de participare primite: 1
Tip de oferte primite: Oferte depuse de ofertanți înregistrați în alte țări din Spațiul Economic European decât țara cumpărătorului
Număr de oferte/cereri de participare primite: 0
Tip de oferte primite: Oferte depuse de ofertanți înregistrați în țări din afara Spațiului Economic European
Număr de oferte/cereri de participare primite: 0
Tip de oferte primite: Oferte verificate și inadmisibile
Număr de oferte/cereri de participare primite: 0
Tip de oferte primite: Oferte verificate și inadmisibile
Număr de oferte/cereri de participare primite: 0

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Număr de înregistrare: 6262619005
Adresă poștală: ul. Strzelców Bytomskich 207
Localitate: Bytom
Cod poștal: 41-914
Subdiviziunea țării (NUTS): Bytomski (PL228)
Țara: Polonia
Punct de contact: Biuro ds. Zamówień
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Telefon: 32 4321067
Adresa de internet: www.srk.com.pl
Punctul final de schimb de informații (URL): <https://efo.coig.biz/>
Profilul achizitorului: www.srk.com.pl
Rolurile acestei organizații:
Cumpărător

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: SMB Serwis S.A.
Dimensiunea operatorului economic: Mică
Număr de înregistrare: 386525410
Adresă poștală: Gwardzistów 145C
Localitate: Jaworzno
Cod poștal: 43-607
Subdiviziunea țării (NUTS): Katowicki (PL22A)
Țara: Polonia
Rolurile acestei organizații:
Ofertant
Câștigătorul acestor loturi: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Număr de înregistrare: 5262239325
Adresă poștală: ul. Postępu 17a
Localitate: Warszawa
Cod poștal: 02-676
Subdiviziunea țării (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Țara: Polonia
Punct de contact: Departament Odwołań
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22 458 78 01
Fax: +48 22 458 78 00
Adresa de internet: www.uzp.gov.pl
Rolurile acestei organizații:
Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0000

Denumire oficială: Publications Office of the European Union
Număr de înregistrare: PUBL
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2417
Subdiviziunea țării (NUTS): Luxembourg (LU000)
Țara: Luxemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Adresa de internet: <https://op.europa.eu>
Rolurile acestei organizații:
TED eSender

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: 0dfe3292-a43e-4849-b146-54328ccb6be2 - 01
Tip de formular: Rezultat
Tip de anunț: Anunț de atribuire a contractului sau a concesiunii - regim standard
Subtipul anunțului: 29
Data notificării expedierii: 03/09/2026 12:57:35 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: polonă
Numărul de publicare al anunțului: 612114-2026
Numărul ediției JO S: 171/2026
Data publicării: 04/09/2026