

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw statków powietrznych

OJ S 199/2021 13/10/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Usługi****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej

Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-463

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marcin Wojciechowski

E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl

Tel.: +48 225004420

Adresy internetowe:Główny adres: www.strazgraniczna.pl**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5. Główny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Wykonanie remontu podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej - naprawa silnika PZL-10W nr 319054001A śmigłowca PZL W-3AM Anakonda
Numer referencyjny: 30/BF/BL/21

II.1.2. Główny kod CPV

50211200 Usługi w zakresie napraw statków powietrznych

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Wykonanie remontu podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej - naprawa silnika PZL-10W nr 319054001A śmigłowca PZL W-3AM Anakonda

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 676 000,00 PLN

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Wykonawcy Rzeszów ul Hetmańska 120

II.2.4. Opis zamówienia

Wykonanie remontu podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej - naprawa silnika PZL-10W nr 319054001A śmigłowca PZL W-3AM Anakonda

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

- Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
 - brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opublikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wykazem organizacji obsługowych na zgodność przepisów PART 145 (Załącznik II Part-145 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdadności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania, z późn. zm.), organizacją która posiada certyfikat nr PL.145.001 z zakresem zatwierdzenia na wykonywanie usług na podzespołach kategorii B1 „Silniki turbinowe” w pełnym zakresie wykonywanych czynności. Pratt & Whitney Rzeszów S. A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów jako producent silników PZL-10W do śmigłowca PZL W-3AM Anakonda, jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, posiada wyszkolony personel oraz niezbędne zaplecze techniczne, umożliwiające wykonanie naprawy ww. silnika. Wykaz organizacji nie zawiera informacji o innych firmach (organizacjach) mogących zrealizować przedmiotowe zadanie. Wskazana firma jest wyłącznym Wykonawcą realizującym zadania w zakresie obsługi podzespołu będącego przedmiotem zamówienia oraz co potwierdza certyfikat organizacji PART 145 zatwierdzony przez właściwy nadzór lotniczy o nr PL.145.001. Z przeprowadzonej szczegółowej analizy stanu faktycznego w zakresie występowania

potencjalnych wykonawców mogących zrealizować naprawę silnika ze śmigłowca PZL W-3AM Anakonda zgodnie z określonymi przepisami techniki lotniczej, wynika że zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, wyłącznie firma Pratt&Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Dlatego też, niemożliwym jest ze względów technicznych wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę. Potwierdza to certyfikat organizacji PART 145 zatwierdzony przez właściwy nadzór lotniczy o nr PL. 145.001, jak również informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego o organizacjach obsługowych realizujących remonty silnika ze śmigłowca PZL W-3AM Anakonda. Dodatkowo, podczas prowadzonej analizy, o której mowa powyżej, nie znaleziono także innych rozsądnych rozwiązań alternatywnych, ani też rozwiązań zastępczych mogących w takim samym stopniu zaspokoić potrzebę Zamawiającego w zakresie naprawy silnika. Należy również w tym miejscu zaznaczyć, że brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 74/BF/BL/21

Nazwa:

Wykonanie remontu podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej - naprawa silnika PZL-10W nr 319054001A śmigłowca PZL W-3AM Anakonda

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

30/09/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 690297876

Adres pocztowy: ul. Hetmańska 120

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-078
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 676 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

08/10/2021