

Germany-Leipzig: Sewage, refuse, cleaning and environmental services**OJ S 163/2023 25/08/2023****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH

Postal address: Walter-Köhn-Straße 2

Town: Leipzig

NUTS code: DED5 Leipzig

Postal code: 04356

Country: Germany

Contact person: Frau Witt

E-mail: Kerstin.Witt@lmbv.de

Telephone: +49 341/22222063

Fax: +49 341/22222310

Internet address(es):Main address: www.lmbv.deAddress of the buyer profile: www.lmbv-einkauf.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Unternehmen des Bundes

I.5. Main activity

Other activity: Bergbausanierung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Wartung und Instandhaltung Drainage 2. BA Lober in Delitzsch

Reference number: 2372100101

II.1.2. Main CPV code

90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Wartung und Instandhaltung Drainagesystem Lober in 04509 Delitzsch sowie die

Durchführung der Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Vergabe-Nr.: 2372100101

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 257 037,45 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE Deutschland

Main site or place of performance: Stadt Delitzsch Lober Fl.-km 22+620 bis 20+410, Landkreis Nordsachsen

II.2.4. Description of the procurement

Auszuführen sind Leistungen zur Wartung und Instandhaltung des Dränagesystems unterhalb der Gewässersohle des Lobers einschließlich zweier Durchlassbauwerke am Stillgewässer Hainstraße im Bereich der Stadt Delitzsch. Im Zuge des Gewässerausbaus des Lobers im Bereich der Stadt Delitzsch wurde im Sohlbereich des Gewässers ein Dränagesystem zu Monitoring- und Reinigungszwecken verlegt. Das Dränagesystem besteht aus zwei parallelen Rohrleitungen DN 200 (Abstand ca. 1,0 m, Teilsickerrohre PEHD SDR 17 225 x 13,4 mm und SDR 11 225x 20,5 mm) sowie zugehörigen Kontroll- und Spülschächten. Die Rohrleitungen sind in der Flusssohle des Lobers mit abgestuftem mineralischem Filtermaterial umhüllt.

2023

- Reinigung Drainageleitung mit Ejektordüse, 4,26 km
- Schächte spülen und reingen im Hochdruckstrahlverfahren, 19 Stück
- Setzen, vorhalten und entfernen von Absperrblasen 36 Stück
- Reinigung Durchlassbauwerke, 2 Stück
- Inspektion Drainage mit Fahrwagenkamera 830 m vor und nach Reinigung der Drainageleitung (Doppelhaltung)
- Sichtkontrolle Schächte, 19 Stück
- Funktionskontrolle Schieber 2 Stück, Kugelhahn, 38 Stück
- Wartung Straßenkappen/Schachtdeckel/Rückstauklappen, 95 Stück
- Entsorgung von Abfall (Abfallschlüssel 161002) ca. 60 t
- Dokumentation
- Bauwerkshauptprüfung nach DIN 1076 einschl. Anlegen der Bauwerksbücher, 19 Schächte + 2 Durchlassbauwerke sowie der Erstellung des Prüfberichtes

2024

- Reinigung Drainageleitung mit Ejektordüse, 4,26 km
- Schächte spülen und reingen im Hochdruckstrahlverfahren, 19 Stück
- Setzen, vorhalten und entfernen von Absperrblasen 36 Stück
- Inspektion Drainage mit Fahrwagenkamera 610 m vor und nach Reinigung der Drainageleitung (Doppelhaltung)
- Sichtkontrolle Schächte, 19 Stück
- Funktionskontrolle Schieber 2 Stück, Kugelhahn, 38 Stück
- Wartung Straßenkappen/Schachtdeckel/Rückstauklappen, 95 Stück
- Entsorgung von Abfall (Abfallschlüssel 161002) ca. 60 t
- Dokumentation

2026

- Reinigung Drainageleitung mit Ejektordüse, 4,26 km
- Schächte spülen und reingen im Hochdruckstrahlverfahren, 19 Stück
- Setzen, vorhalten und entfernen von Absperrblasen 36 Stück
- Reinigung Durchlassbauwerke, 2 Stück
- Einsatz Tauchteam für Funktionsprüfung Gripkupplung (2 Schächte a 2 Stück))

- Inspektion Drainage mit schwebender Kamera 690 m vor und nach Reinigung der Drainageleitung (Doppelhaltung)
 - Sichtkontrolle Schächte, 19 Stück
 - Funktionskontrolle Schieber 2 Stück, Kugelhahn, 38 Stück
 - Wartung Straßenkappen/Schachtdeckel/Rückstauklappen, 95 Stück
 - Entsorgung von Abfall (Abfallschlüssel 161002) ca. 60 t
 - Dokumentation
 - Bauwerksprüfung (kleine Prüfung) nach DIN 1076 einschl. Fortführen der Bauwerksbücher, 19 Schächte + Durchlassbauwerke sowie Erstellung des Prüfberichtes
- 2027
- Reinigung Drainageleitung mit Ejektordüse, 4,26 km
 - Schächte spülen und reingen im Hochdruckstrahlverfahren, 19 Stück
 - Setzen, vorhalten und entfernen von Absperriblasen 36 Stück
 - Inspektion Drainage mit Fahrwagenkamera 830 m vor und nach Reinigung der Drainageleitung (Doppelhaltung)
 - Sichtkontrolle Schächte, 19 Stück
 - Funktionskontrolle Schieber 2 Stück, Kugelhahn, 38 Stück
 - Wartung Straßenkappen/Schachtdeckel/Rückstauklappen, 95 Stück
 - Entsorgung von Abfall (Abfallschlüssel 161002) ca. 60 t
 - Dokumentation

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

optional vom 01.01.2024 bis 31.12.2027

Verlängerung ist möglich entsprechend behördlicher Vorgaben und der Fortführung der Projektträgerschaft durch die LMBV.

Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 3 Monate vor Umsetzung der Maßnahme.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Vergabenummer: 2372100101

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 084-257696](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 13001746

Title:

Wartung und Instandhaltung Drainage 2. BA Lober in Delitzsch

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/07/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: TMG Tief- und Spezialbau GmbH

Postal address: Marienstraße 5

Town: Bitterfeld

NUTS code: DEE05 Anhalt-Bitterfeld

Postal code: 06749

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 257 037,45 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Die Fläche, auf der die Leistungen erbracht werden, stehen unter Bergaufsicht: Nein

Die Angebote sind elektronisch im Vergabeportal der LMBV, unter www.lmbv-einkauf.de einzureichen.

Der AG wird unter Bezug auf § 56 Abs. 2 VgV unternehmensbezogene Unterlagen, welche fehlen, unvollständig oder fehlerhaft sind, einmalig vom Bieter nachfordern. Die nachgeforderten Unterlagen sind innerhalb einer Frist von 6 Kalendertagen nach Aufforderung dem AG einzureichen. Die Wertung erfolgt auf der Grundlage der im Zuge der Nachforderung eingereichten Unterlagen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Fax: +49 02289499-163

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 Abs. 3 GWB schreibt vor:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH
Postal address: Walter-Köhn-Straße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04356
Country: Germany
Fax: +49 34122222310
Internet address: www.lmbv.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/08/2023